

Ficha técnica	
Código de producto	08090
Edición	V01-Junio 2024

PLASTIMAT® LP

Descripción del producto

Pintura plástica mate interior/externo de excelente relación calidad-precio. Buena opacidad y rendimiento. Resistencia al frote húmedo clasificación según UNE-EN 13300: Clase 3.

Campo de aplicación

Formulada para la decoración de paredes y techos, con un alto rendimiento y un bello aspecto de acabado. En paredes húmedas con tendencia a la aparición de hongos se recomienda aplicar **PLASTIMAT LP FBA**, producto formulado especialmente con conservante antimoho para la protección de la película en pared contra la aparición de algas, bacterias, moho y verdín.

Características técnicas

Naturaleza	Copolímero estireno-acrílico
Acabado	Mate
Color	Blanco
Densidad (kg/l)	1,55 ± 0,05
Pigmentos	Inorgánicos seleccionados con un alto índice de blancura
Secado	20 – 30 minutos al tacto a 23°C
Repintado	3-4 horas
Rendimiento	Aproximadamente 9 m ² por litro y mano en función de la absorción del sustrato.
VOC's	Valor límite de la UE para el producto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Contenido máx. en COV's: 14.2 g/L
Contenido en sólidos	57% ± 1 en peso

Preparación de superficies

Superficies nuevas

Las superficies a pintar deben estar libres de polvo, eflorescencias o restos de óxidos. En función del tipo de superficie se deberá imprimir adecuadamente.

Yeso, cemento y/o placas de yeso laminado: Con Plastimat LP diluido un 15 % para la primera mano.

Madera: SELLACRIL IMPRIMACION.

Hierro: Antioxidante Gris o MAREPOX 2 C FZ-NV. Galvanizado: Global Primer o MAREPOX 2 C FZ-NV

Superficies pintadas

Si la superficie está en buen estado eliminar los restos de polvo y aplicar directamente Plastimat LP. Si la superficie está deteriorada eliminar los desconchados y aplicar una masilla. Dejar secar, pulir y eliminar el polvo antes de aplicar Plastimat LP. Si la superficie contiene restos de humedades y moho limpiar las manchas mediante un cepillo y agua. Dejar secar e imprimir adecuadamente con Fungistop Plus con el fin de desinfectar completamente. Dejar secar totalmente (12 h). Se recomienda acabar con dos manos de Plastimat LP FBA. En superficies con manchas de tabaco y humos aplicar Tixocril Imprimación sobre la pared seca. Dejar secar 12 horas antes de acabar con una o dos capas de Plastimat LP.

Modo de empleo	
Herramientas de aplicación	Brocha, rodillo, pistola, airless
Temperatura de aplicación	Superior a 7° C
Nº de capas	Dos
Tiempo entre manos	3-4 horas a 23°C
Diluyente adecuado	Agua
% de dilución	10-15%
Limpieza de herramientas	Agua
Precauciones de seguridad	Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad del producto. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos
Envases	
Formatos de envase	15 L
Almacenaje	
Estabilidad en almacén	24 meses a temperaturas comprendidas entre 5 y 40°C en envase original cerrado