

Ficha técnica	
Código de producto	0863
Edición	V01-Octubre 2015

PLASTIMAT® SUPERPLUS

Descripción del producto

Pintura plástica mate para interior/ exterior basada en polímeros estireno acrílicos. Fácil de aplicar, con muy buena cubrición y alto rendimiento. Lavable. Resistencia al frote húmedo clasificación según DIN EN 13300: Clase 3.

Campo de aplicación

Decoración de interiores, paredes y techos. Destaca por su buena cubrición y su buena lavabilidad. En paredes húmedas con tendencia a la aparición de hongos se recomienda aplicar **PLASTIMAT SUPERPLUS FBA**, producto formulado especialmente con conservante antimoho para la protección de la película seca contra la aparición de algas, bacterias, moho y verdín.

Características técnicas

Naturaleza	Copolímero estireno-acrílico
Acabado	Mate
Color	Blanco
Densidad (kg/l)	1,53 ± 0.02
Viscosidad Stormer	129 ± 1 KU
Pigmentos	Inorgánicos seleccionados con un alto índice de blancura
Secado	20 – 30 minutos al tacto a 23°C
Repintado	3 horas
Rendimiento	9 m ² por litro y mano
VOC's	Valor límite de la UE para el producto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Contenido máx. en COV's: 1.6 g/L
Volumen de sólidos	39% ± 1

Preparación de superficies

Superficies nuevas

Las superficies a pintar deben estar libres de polvo, eflorescencias o restos de óxidos. En función del tipo de superficie se deberá imprimir adecuadamente.

Yeso o Cemento: Con Plastimat Superplus diluido un 15 % para la primera mano. En yesos proyectados: Plastimat GP.

Pladur: con Plastimat PD

Madera: IMPRIMACION SELLADORA.

Hierro: Antioxidante Gris o MAREPOX 2 C FZ-NV. Galvanizado: Global Primer o MAREPOX 2 C FZ-NV.

Superficies pintadas

Si la superficie está en buen estado eliminar los restos de polvo y aplicar directamente Plastimat Superplus. Si la superficie está deteriorada eliminar los desconchados y aplicar una masilla. Dejar secar, pulir y eliminar el polvo antes de aplicar Plastimat Superplus. Si la superficie contiene restos de humedades y moho limpiar las manchas mediante un cepillo y agua. Dejar secar e imprimir adecuadamente con Fungistop Plus con el fin de desinfectar completamente. Dejar secar totalmente (12 h). Se recomienda acabar con dos manos de Plastimat Superplus FBA. En superficies con manchas de tabaco y humos aplicar Tixocril Imprimación sobre la pared seca. Dejar secar 12 horas antes de acabar con una o dos capas de Plastimat Superplus.

Modo de empleo	
Herramientas de aplicación	Brocha, rodillo, pistola, airless
Temperatura de aplicación	Superior a 7º C
Nº de capas	Dos
Tiempo entre manos	3 horas a 23ºC
Diluyente adecuado	Agua
% de dilución	10-15%
Limpieza de herramientas	Agua
Precauciones de seguridad	Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad del producto. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos
Envases	
Formatos de envase	15 L
Almacenaje	
Estabilidad en almacén	24 meses a temperaturas comprendidas entre 5 y 40ºC en envase original