

Ficha técnica	
Código de producto	0807
Edición	V02. Febrero 2016

ESTUCS®

Descripción del producto

Pintura plástica de gran consistencia especial para obtener recubrimientos con relieve (picados, gotelé, etc.) en función del sistema de aplicación, de gran efecto decorativo. Resistente al roce. Proyectable con los equipos de aplicación habituales.

Campo de aplicación

Pintado de interiores en paredes de cemento, hormigón o ladrillado. Apropiado para lugares de mucho tránsito o roce (interiores de escaleras, comercios, vestíbulos, etc). Permite la obtención de relieves con elevado espesor en la capa. Resistente al cuarteo.

Características técnicas

Naturaleza	Copolímero estireno-acrílico
Acabado	Mate relieve
Color	Blanco
Densidad (kg/l)	1,7 ± 0.05
Pigmentos	Inorgánicos de gran blancura
Secado	2-4 horas a 23°C en función del grosor aplicado
Rendimiento	0.5-1 m ² por litro y mano en función del soporte
VOC's	Valor límite de la UE para el producto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Contenido máx. en COV's: 29 g/L
Contenido en sólidos	56% ± 1 en peso

Preparación de superficies

Superficies nuevas

Las superficies a pintar deben estar libres de polvo, eflorescencias o restos de óxidos. En función del tipo de superficie se deberá imprimir adecuadamente.

Yeso o Cemento: Con PLASTIMAT E diluido un 10-15% la primera mano. En yesos proyectados: aplicar una capa previa de PLASTIMAT GP.

Pladur: aplicar una mano previa de PLASTIMAT PD

Madera: SELLACRIL IMPRIMACION.

Hierro: Antioxidante Gris o MAREPOX 2 C FZ-NV. Galvanizado: GLOBAL PRIMER

A las 24 horas acabar con una mano de ESTUCS al uso o diluida un 5% con agua. Utilizar rodillo de espuma alveolar de poliuretano o cepillo picador para acabados picados. Para acabados gotéale utilizar la pistola apropiada.

Superficies pintadas

Si la superficie está en buen estado limpiar y eliminar los restos de polvo y aplicar directamente ESTUCS. Si la superficie está deteriorada eliminar los desconchados y aplicar una masilla. Dejar secar, pulir y eliminar el polvo antes de aplicar ESTUCS.

En paredes propensas a la aparición de humedad imprimir con FUNGISTOP PLUS. Dejar secar totalmente.

En superficies con manchas de tabaco y humos aplicar TIXOCRIL IMPRIMACIÓN. Dejar secar 12 horas. A las 24 horas acabar con una mano de ESTUCS al uso o diluida un 5% con agua. Utilizar rodillo de espuma alveolar de poliuretano o cepillo picador para acabados picados. Para acabados gotéale utilizar la pistola apropiada.

Modo de empleo	
Herramientas de aplicación	Brocha, rodillo, pistola o airless
Precauciones de aplicación	No aplicar a temperaturas inferiores a 7 °C ni con una humedad superior al 80%.
Nº de manos	Una sola mano
Diluyente adecuado	Agua
% de dilución	Dependiendo del método de aplicación puede variar entre 0-5%.
Limpieza de herramientas	Agua
Precauciones de seguridad	Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad del producto. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos
Envases	
Formatos de envase	15 L
Almacenaje	
Estabilidad en almacén	24 meses a temperaturas comprendidas entre 5 y 40°C en envase original