

Ficha técnica	
Código de producto	0803
Edición	V01- Enero 2024

EUROVIC® PLUS MAT

Descripción del producto

Pintura plástica mate, a base de copolímeros estireno-acrílicos. Se caracteriza por su alta opacidad y brochabilidad. Excelente acabado mate, sin marcas de empalmes ni rebrillos. Opacidad: Clase 2 según UNE EN 13300. Muy buena transferencia del producto minimizando el salpicado. Lavable, presenta una alta resistencia al frote húmedo, clasificación según UNE EN 13300: CLASE 2. Contiene protección antimoho del film.

Campo de aplicación

Adecuada para la decoración de interiores y exteriores, paredes, techos en los que se requiera un buen rendimiento así como un bello aspecto de acabado. Adecuado para paredes de yeso, cartón-yeso, revocos de cemento, etc.

Características técnicas

Naturaleza	Estireno Acrílico
Acabado	Extra Mate
Color	Blanco
Brillo	<2,5 a 85°
Densidad (kg/l)	1,53±0,01
Pigmentos	Inorgánicos
Secado	30 minutos al tacto a 23 °C y 50% H.R. Este valor puede variar en función de la temperatura y humedad.
Repintado	3-4 horas a 23°C
Rendimiento	10-12 m ² por litro y mano dependiendo del sustrato
Volumen de sólidos	43%
COV's	2004/42/IIA (a) (75/30). Máx. COVs=29 g/L

Preparación de superficies

Superficies nuevas

Las superficies a pintar deben estar libres de polvo, eflorescencias o restos de óxidos. En función del tipo de superficie se deberá imprimir adecuadamente.

Yeso o Cemento: Con EUROVIC PLUS MAT diluido un 5-15 %. En yesos proyectados: imprimir con una mano diluida de PLASTIMAT GP.

Pladur o cartón-yeso: imprimir con una mano diluida de PLASTIMAT PD

Madera: imprimir con SELLACRIL IMPRIMACION.

Hierro: Antioxidante Gris (sintética 1C) o MAREPOX FZ-NV (epoxi 2C). Galvanizado: GLOBAL PRIMER al agua.

Superficies pintadas

Si la superficie está en buen estado eliminar los restos de polvo y aplicar directamente EUROVIC PLUS MAT.

Si la superficie está deteriorada eliminar los desconchados y aplicar una masilla. Dejar secar, pulir y eliminar el polvo antes de aplicar EUROVIC PLUS MAT.

En paredes propensas a la aparición de humedad imprimir previamente con Fungistop Plus y dejar secar.

En superficies con manchas de tabaco y humos aplicar Tixocril Imprimación. Dejar secar 12 horas.

Modo de empleo	
Herramientas de aplicación	Brocha, rodillo, pistola airless.
Condiciones de aplicación	Entre 5 y 35 °C. No pintar cuando la humedad ambiental supera el 85%.
Nº de manos	Dos
Tiempo entre manos	3-4 horas
Diluyente adecuado	Agua
% de dilución	5-15% la primera mano – 5-10% la segunda. Mezclar bien el producto antes y después de su dilución previo a su aplicación.
Limpieza de herramientas	Agua
Precauciones de seguridad	Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad del producto. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.
Envases	
Formatos de envase	15 L
Almacenaje	
Estabilidad en almacén	24 meses a temperaturas comprendidas entre 5 y 40°C en envase original